Errata

zum Titel:

Abdichtung von Bauwerken: Erdberührte Bauteile, ISBN 978-3-410-28467-3

Leider hat sich auf Seite 119 in Bild 21 ein Fehler eingeschlichen.

Richtig muss es wie folgt heißen:



Bild 21: Beispiel Sockel, Gebäude nicht unterkellert; Verblendschale, Entwässerung unter GOK

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.