

Warnvermerk / Warning notice	DIN ISO 6518-2:1997-09
Datum / Date	2018-07-13
<p>Im DIN-Anzeiger 07/1998 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>Im Abschnitt 4.7 „Sekundärspannung-Anstiegszeit“ ist der letzte Satz wie folgt zu ergänzen: „... umso höher ist die für die Funkenbildung verfügbare Spannung“.</p>	