Warnvermerk / Warning notice	DIN EN 1515-4:2021-06	
Datum / Date	2022-07-12	

Flansche und ihre Verbindungen - Schrauben und Muttern - Teil 4: Auswahl von Schrauben und Muttern zur Anwendung im Gültigkeitsbereich der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Flanges and their joints - Bolting - Part 4: Selection of bolting for equipment subject to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Brides et leurs assemblages - Boulonnerie - Partie 4: Sélection de la boulonnerie pour équipements relevant de la Directive Equipements sous pression 2014/68/EU

Deutscher Text (Fehlerbeschreibung)

In DIN EN 1515-4:2021-06 sind folgende Korrekturen auszuführen:

In Tabelle 3, Zeile 9 muss die Fußnote c durch die Fußnote b ersetzt werden, wie folgt angegeben:

Ersetze die folgende Zeile

8	Allc	-10 to 500	0,21C-1,3Cr- 0,7Mo-V	0,21C-1,3Cr- 0,7Mo-V	21CrMoV5-7e 1.7709	21CrMoV5-7 1.7709
			0,7 1-10 V	0,7770 ,	EN 10269:2013	EN 10269:2013

durch:

	8 Allb	-10 to 500	0,21C-1,3Cr- 0,7Mo-V	0,21C-1,3Cr- 0,7Mo-V	21CrMoV5-7e	21CrMoV5-7
8					1.7709	1.7709
					EN 10269:2013	EN 10269:2013

## In DIN EN 1515-4:2021-06 the following changes shall be made:

In Table 3 in line 9 the footnote c shall be corrected to footnote b as shown below Replace line 9:

EN 10269:2013 EN 10269:2013
-----------------------------

by:

8	Allb	-10 to 500	0,21C-1,3Cr- 0,7Mo-V	0,21C-1,3Cr- 0,7Mo-V	21CrMoV5-7e 1.7709 EN 10269:2013	21CrMoV5-7 1.7709 EN 10269:2013
---	------	------------	-------------------------	-------------------------	--	---------------------------------------

HINWEIS:
Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in
der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu
berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden.
Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefahr besteht und
reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die
betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die
Anwender weiter.
Allweilder Weiter.
INFORMATIONS
INFORMATION:
Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the
user's responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage.
Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case,
and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any
users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.