

# DIN 51079-1:2004-08 (D)

## Prüfung keramischer Roh- und Werkstoffe - Chemische Analyse von Siliciumcarbid als Rohstoff und als Bestandteil von Werkstoffen - Teil 1: Soda-Borsäure-Auflösung

---

| Inhalt                                    | Seite |
|-------------------------------------------|-------|
| Vorwort .....                             | 3     |
| 1 Anwendungsbereich .....                 | 3     |
| 2 Normative Verweisungen .....            | 4     |
| 3 Kurzbeschreibung des Verfahrens .....   | 4     |
| 4 Grundlagen des Verfahrens .....         | 4     |
| 5 Geräte .....                            | 4     |
| 6 Reagenzien .....                        | 5     |
| 7 Probenahme und Probenvorbereitung ..... | 5     |
| 8 Durchführung .....                      | 5     |
| 9 Prüfbericht .....                       | 6     |
| Literaturhinweise .....                   | 6     |