Warnvermerk / Warning notice	DIN 5042-6:1979-03
Datum / Date	2018-06-29
Im DIN-Anzeiger 09/1979 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:	
In der Präambel der o. g. Norm fehlt der zugehörige zweite Satz. Es muss richtig heißen: "Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut für Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk "Gas" des DVGW einbezogen worden."	
bvevv embezogen worden.	