

DIN EN ISO 11127-1:1997-11 (D)

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen -
Prüfverfahren für nichtmetallische Strahlmittel - Teil 1: Probennahme (ISO 11127-
1:1993); Deutsche Fassung EN ISO 11127-1:1997

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	2
2 Definitionen	2
3 Geräte	2
4 Durchführung	3
4.1 Probenahme aus Lieferungen	3
4.2 Herstellen der Mischprobe	3
4.3 Probenteilung	3
4.4 Endprobe	3
5 Identifizierung der Proben	3
Anhang A (informativ) Anleitung zur Probenahme von Halden und Transporteinheiten *)	5
A.1 Anwendungsbereich	5
A.2 Probenahme von Halden	5
A.3 Probenahme aus Transporteinheiten	5
Anhang B (informativ) Internationale Normen für nichtmetallische Strahlmittel	6