

DIN ISO 6106:2006-03 (D)

Schleifmittel - Überprüfung der Korngrößen von Diamant oder kubischem Bornitrid (ISO 6106:2005)

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Geräte	4
4.1 Siebmaschine	4
4.2 Siebe	5
4.3 Probenteiler	5
4.4 Waage	5
4.5 Schaltuhr	5
5 Prüfbedingungen	6
6 Prüfsiebung	6
6.1 Probennahme	6
6.2 Vorbereitung zum Sieben	6
6.3 Durchführung der Siebung	6
7 Auswertung	6
7.1 Wiegen der Siebanteile	6
7.2 Berechnung der Ergebnisse	7
8 Bezeichnung und Verteilungsgrenzen	7
8.1 Allgemeines	7
8.2 Korngrößen	7
8.3 Bezeichnung	7
9 Beispiel für die Anwendung von Tabelle 2	7
Anhang A (normativ) Übergangsstück für 75-mm-Siebe	10
Literaturhinweise	12