

DIN 58141-7:2013-07 (D)

Messung von faseroptischen Elementen - Teil 7: Bestimmung der Zugbelastbarkeit von Lichtleitkabeln; Text Deutsch und Englisch

Inhalt	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich	6
2 Kurzbeschreibung	6
3 Bezeichnung	6
4 Messgeräte und Hilfsmittel.....	6
4.1 Vorrichtung zur Zugbelastung	6
4.2 Transmissions-Messanordnung	8
4.3 Registriereinrichtung	8
5 Messtemperatur	8
6 Vorbehandlung der Probe	10
7 Durchführung.....	10
8 Auswertung	10
9 Messbericht.....	10
Literaturhinweise	12

Content		page
1	Scope	7
2	Principle	7
3	Designation	7
4	Measurement devices and auxiliary tools.....	7
4.1	Device for tensile load.....	7
4.2	Transmission measurement setup	9
4.3	Registration unit	9
5	Measuring temperature	9
6	Pre-treatment of the specimen	11
7	Procedure	11
8	Evaluation.....	11
9	Measuring report.....	11
	Bibliography	13