

DIN 53122-1:2001-08 (D)

Prüfung von Kunststoff-Folien, Elastomerfolien, Papier, Pappe und andere Flächengebilden – Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit – Teil 1: Gravimetrisches Verfahren

Inhalt	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Begriff	3
3.1 Wasserdampfdurchlässigkeit <i>WDD</i>	3
4 Bezeichnung	3
5 Kurzbeschreibung	3
6 Proben	3
6.1 Probenahme	3
6.2 Form und Maße	3
6.3 Herstellung	3
6.4 Anzahl der Proben	4
7 Geräte und Prüfmittel	4
8 Durchführung	8
9 Auswertung	8
10 Prüfbericht	9